



NOVITA' 2023!

weber mt

CR 6 WSA



Piastra reversibile

Per compattazione fino a 60 cm di profondità:
ben più dei tradizionali rulli da 15 q.li, costando molto meno!

Vibrazioni mano-braccio quasi azzerate: $< 2,5 \text{ m/s}^2$!

Larghezza 59 cm, riducibile a 45 cm togliendo gli allargatori
già in dotazione di serie.

Telaio massiccio, con portello frontale per la manutenzione.

Da oggi con nuova elettronica WSA!



Specifiche tecniche:

Motore: diesel Hatz 1B40 7,9 kW 10,8 CV

Peso: 428 kg

Forza centrifuga: 55 kN

Frequenza: 72 Hz

Larghezza: 45 o 59 cm

Misuratore della compattazione Compatrol

Monitoraggio olio, temperatura, carica, filtro aria.

Display con guida alla manutenzione.





WSA - Weber Smart Assist



3 FUNZIONALITA' IN 1 DISPLAY LCD!

Controllo del livello della compattazione
Il famoso e affidabile COMPATROL.

Protezione e diagnostica motore
(simile al precedente MDM)

I simboli mostrano le anomalie, ad esempio il filtro aria sporco.






NOVITA'! Supporto tecnico

Con grafiche intuitive, il display mostra passo dopo passo come individuare i problemi, risolverli e ottimizzare i tempi della manutenzione.








Nuovo display COMPATROL:



Come il precedente, ma con delle barre al posto dei pallini, che si riempiono gradualmente fino a fermarsi, una volta raggiunto il massimo grado di compattazione.






MONITORAGGIO E SALVAGUARDIA DEL MOTORE...



Esempio:
filtro dell'aria.
Il display mostra
l'intasamento
progressivo.


...CON SUPPORTO TECNICO!




Filtro intasato: spegnimento
automatico dopo 10 minuti




Esempi di altri errori sul display




Perdita olio




Problema a un sensore




Olio troppo caldo



(Filtro o COMPATROL)




Manutenzione programmata



Motore surriscaldato



Scansionare il QR code manda al sito dove trovare maggiori informazioni.



Centralina malfunzionante